G01

+49 331 7476180

Dr.-Ing. Dieter Zauft

Prüfingenieur für Baustatik Massivbau + Stahlbau

Glasmeisterstr. 5 + 7 Postfach 90 03 42

14482 Potsdam 14439 Potsdam

Tel.: 0331 / 74 76 140 Fax: 0331 / 74 76 180

Or.-Ing. Dialer Zauft. Glasmoisterstr. 5 . 7, 14482 Poladam

Stadtverwaltung Potsdam Bauaufsichtsamt Friedrich-Ebert-Straße 79 - 81

D-14469 Potsdam

14:31

Asego to

Potsdam, den 19.07.00

PrüfNr.116/2014/96-05

Bericht über die Bauzustandsbesichtigung nach § 84 BbgBO i.V.m § 12 Abs. 7 BauPrüfV

Gemäß § 84 BbgBO i.V.m § 12 Abs. 7 BauPrüfV ergeht folgender Bericht über die Bauzustandsbesichtigung:

Bauvorhaben:

Wohnhauser an der Nuthestraße (Zentrum-Ost)

hier: Bauteil 1 (Terrassenhaus)

RegNr. uBAB

02814-95-03

RegNr. Prüfamt

1071/96

Standort:

Humboldtring 96

D-14473 Potsdam

2. Bauherr: Gemeinnützige Wohn- und Bau-

gesellschaft Potsdam mbH

Alleestraße 9 D-14469 Potsdam

Baubetrieb:

Pöttinger Bauunternehmung

Niederlassung Berlin Saatwinkler Damm 43

D-13627 Berlin

- 3. Die Bauzustandsbesichtigung wurde durchgeführt am: 29.10.99
- 4. Die Bauzustandsbesichtigung erfolgte aufgrund der
 - Fertigstellung des Rohbaus / Bauteil / Bauabschnitt
 - □ abschließenden Fertigstellung der baulichen Anlage

+49 331 7476180

19.07.2000

5. Die Bauzustandsbesichtigung erstreckte sich auf

☑ die Standsicherheit

☑ den Wärmeschutz

☑ den Schallschutz

Grundlage der Bauzustandsbesichtigung waren die geprüften Unterlagen, die in den Profberichten

- 116/2014/96-01 vom 04.11.1996
- 116/2014/96-02 vom 28.04.1997
- 116/2014/96-03 vom 25.02.1998
- 116/2014/96-04 vom 07.06.2000
- gemäß Prüffreigabe Nr. 07 vom 29.06.2000
- gemäß Prüffreigabe Nr. 08 vom 17.07.2000

dokumentiert sind.

Gemäß § 83 BbgBO wurden 22 Bauüberwachungen durchgeführt, die in den Berichten über die Bauüberwachung Nr. 11, 13, 14, 17, 24, 26, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 83 und 89 dokumentiert wurden.

Gemäß § 84 BbgBO wurde die Bauzustandsbesichtigung Fertigstellung des Rohbaus gemäß dem Bericht vom 07.05.1998 durchgeführt.

Gemäß § 84 BbgBO wurde die Bauzustandsbesichtigung der abschleßenden Fertigstellung gemäß dem Bericht vom 31.10.1999 durchgeführt.

Die o.g. Berichte sind als Anlage beigefügt.

6. Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung

⋉ keine Mångel

☐ folgende Mängel

7. Der Bauherr / Baubetrieb wurde zur Beseitigung der Mängel

aufgefordert

nicht aufgefordert

8. Die Mängel wurden

□ beseitigt

nicht beseitigt

9. Sonstige Bemerkungen

Die Bauüberwachung der statisch - konstruktiven Bauteile und des bautechnischen Wärme-, Schallund Brandschutzes wurden gemäß §§ 83 und 84 BbgBO i.V. mit § 12, Abs. 7 BauPrūfVO durchgeführt.

In folgende Dokumentationen wurde Einsicht genommen:

- Schlußbericht MPA Land Brandenburg über Fremdüberwachung von Beton Bil auf Baustellen
- Techn. Datenblatt
- Pagelunterstopfmörtel
- Leimholznachweis

Folgende Materialzertifikate + Prüfzeugnisse wurden eingesehen:

- Isolierglasscheiben (Schall- und Wärmeschutz)
- Dämmstoffe der geschl. Fassadenelemente Geschoßübergänge, Außenfassade, Dach, Fugen, Fußbodendämmung

Der Nachweis der Fremdüberwachung der für die Standsicherheit, den Wärme- und Schallschutz maßgeblichen Bauprodukte erfolgte gem. § 25 BbgBO durch stichprobenartige Prüfung der Überwachungszeichen und der Zulassungsnummern auf der Verpackung.

Entsprechend den Aussagen in den Berichten über die Bauüberwachung wurden bei den stichprobenartigen Kontrollen der konstruktiven Bauteile erkennbare Mängel beanstandet und deren Beseitigung veranlaßt.

Darüber hinaus wurden weitere Mängel nicht festgestellt.

10. Das von mir geprüfte Bauvorhaben ist fertiggestellt worden.

Als Prüfingenieur versichere ich Im Rahmen meiner stichprobenartigen Kontrollen, daß die Bauausführung entsprechend den geprüften bautechnischen Nachweisen erfolgt ist.

Mit diesem Bericht über die Bauzustandsbesichtigung der abschließenden Fertigstellung des Vorhabens ist der Prüfauftrag des Landesamtes für Bauen, Bautechnik und Wohnen, Reg.-Nr.: 1071/96 vom 21.10.1996 erfüllt.

Anwesend: Herr Keilonat

Herr Baeker

Dr.-Ing. Dieter Zauft

Verteiler: uBAB Bauherr Baubetrieb z.d.A.

